

COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Infraestructuras y Planificación

Declaración sobre los desprendimientos de rocas

Gibraltar, 5 de marzo de 2018

Actualmente, el Departamento de Servicios Técnicos (Technical Services Department) del Gobierno está evaluando la causa del desprendimiento de rocas y colaborando con una firma especializada de ingenieros geotécnicos para determinar el riesgo latente de que se produzcan más desprendimientos de rocas en la zona. Además del incidente más importante, acontecido en la carretera de Devil's Tower, también se ha informado de desprendimientos de rocas de menor envergadura en la parte alta del Peñón y en las laderas situadas sobre el Ecoparque y la carretera de Flint. El Gobierno de Gibraltar ya ha puesto en marcha un plan de estabilización de colinas y prevención de desprendimiento de rocas en estas zonas y en otras paredes de acantilados del Peñón. Además, el ejecutivo mejora de forma continua las medidas paliativas contra los desprendimientos, para así reducir los riesgos asociados a los mismos en caso de que se produzcan este tipo incidentes. Tras este importante desprendimiento, se llevará a cabo una evaluación de la cara norte del Peñón para precisar el alcance del riesgo de que se produzcan más desprendimientos en la zona. La continuidad de las condiciones atmosféricas adversas está dificultando esta valoración, además de obstaculizar las labores de limpieza viaria, por lo que aún no es posible afirmar con exactitud en qué momento se reabrirá la carretera de Devils Tower para llegar a destinos más al sur de Catalan Bay, como, por ejemplo, el hotel Caleta, a los que en estos momentos hay que acceder por Punta Europa.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

COMUNICADO

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 128/2018

Date: 5th March 2018

Statement on Rock Falls

The Technical Services Department is currently assessing the cause of the rock fall and is liaising with a specialist firm of Geotechnical Engineers to determine the latent risk of further rock falls in the area. Other than the main rock fall event at Devil's Tower Road, there have been reports of a few other minor rock falls in the Upper Rock and also from the slopes directly above the Eco Park at Flint Road. HMGoG has an ongoing cliff stabilisation and rock fall protection programme for these and other cliff faces in Gibraltar and is continuously upgrading and maintaining existing rock fall mitigating measures to reduce the risks associated with the rock fall hazard when these events occur. Following this major rock fall, an assessment of the North face will be carried out to determine the extent of the risks of further major rock falls in the area. The continued unsettled weather is currently making this assessment difficult and hampering the clearing out operation and it is therefore not yet possible to state categorically when the road will be reopened.