



## COMUNICADO

### ***Bomberos de Gibraltar***

### **Controlado el incendio del túnel**

Gibraltar, 28 de julio de 2022

El Servicio de Bomberos y Rescate de Gibraltar (Gibraltar Fire and Rescue Service) ha continuado combatiendo directamente el incendio en la Bóveda 4 del túnel de Power's Drive y ha conseguido controlarlo. El fuego en la Bóveda 3 ya está extinguido y la menor emanación de humo indica que el incendio no se ha extendido más allá de la Bóveda 4.

Durante la noche se produjo un importante derrumbe del techo en el interior del túnel, que estuvo a punto de atrapar a un bombero. El GFRS está utilizando actualmente equipos no tripulados para vigilar el incendio en la Bóveda 4 y evaluar el alcance de los daños causados por el derrumbe. Los restos del derrumbe y la escasa visibilidad están dificultando considerablemente el avance de la investigación del GFRS.

El GFRS trabaja actualmente con AquaGib y Gibelec para determinar el alcance de los daños causados por el derrumbe a la infraestructura dentro del túnel y se realizará una nueva declaración tan pronto como la situación lo permita.

El Jefe de Bomberos, Colin Ramírez, señaló: “Los bomberos del GFRS han trabajado durante toda la noche y han logrado controlar el incendio en la Bóveda 4, tras haber extinguido el fuego de la Bóveda 3 ayer por la tarde. Sin embargo, el importante derrumbe del techo en el interior del túnel hace que el avance sea muy lento y podría haber daños en las infraestructuras del interior. El GFRS está trabajando mano a mano con AquaGib y Gibelec para determinar si hay daños y el alcance de los mismos, pero las condiciones hacen que los avances sean muy lentos. Ahora que el foco de la operación empieza a pasar de la lucha contra el fuego a la investigación, me gustaría reiterar mi agradecimiento a las cuadrillas de bomberos por su profesionalidad y valentía al trabajar en estas condiciones”.



**INFOGIBRALTAR**

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

## COMUNICADO

### Notas a redactores:

**Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



# GIBRALTAR FIRE & RESCUE SERVICE

Fire Station  
8 Grand Parade  
Gibraltar  
GX11 1AA

Tel: 20079507



## PRESS RELEASE

No: 510/2022

Date: 28<sup>th</sup> July 2022

### Tunnel fire under control

The Gibraltar Fire and Rescue Service have continued to directly combat the fire in Vault 4 of Power's Drive Tunnel and have brought it under control. The fire in Vault 3 is extinguished and the reduction of smoke indicates that there is no further spread of fire past Vault 4.

Overnight there was substantial roof collapse within the tunnel, with a very near miss to a firefighter. The GFRS are currently using unmanned equipment to monitor the fire in Vault 4 and assess the extent of the damage caused by the collapse. The debris from the collapse and extremely poor visibility in this regard is significantly hampering progress in the GFRS' investigation efforts.

The GFRS is currently working with AquaGib and Gibelec to determine the extent of damage caused by the collapse to their infrastructure within the tunnel and a further statement will be issued as soon as this developing situation allows.

The Chief Fire Officer, Colin Ramirez, said: 'GFRS firefighters have been working through the night and have successfully brought the fire within Vault 4 under control, having extinguished the fire in Vault 3 late yesterday afternoon. However, significant roof collapse within the tunnel means that progress is very slow and there may be damage to infrastructure within. The GFRS is working hand in hand with AquaGib and Gibelec to determine whether there is any damage and the extent of it, but the conditions mean that progress is likely to be very slow. As the focus of the operation begins to move from firefighting to investigation I'd like to reiterate my thanks to the fire crews for their professionalism and bravery in working in these conditions.'

ENDS