



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

OS 35 - Actualización 0800 horas

Gibraltar, 5 de septiembre de 2022

El trabajo nocturno ha continuado a bordo del buque.
La situación en la sala de máquinas y en la Bodega de Carga 5 sigue siendo estable.

Eliminación de combustible

Las operaciones de bombeo continuaron, habiendo reducido aún más la cantidad de aceite a bordo del buque. Las operaciones se concentraron en los tanques de aceite de lubricación de la Sala de Máquinas, que ya han sido vaciados en su totalidad.

Los vientos fuertes afectan a las barreras

Las condiciones de viento fuerte crearon dificultades para los equipos de respuesta en el lugar, y han afectado particularmente a las barreras.

La segunda barrera alrededor del buque se ha desplazado, pero no ha sufrido daños.

Asimismo, la barrera de Catalan Bay también se ha desplazado y algunas partes de la barrera han llegado a la orilla. Los trabajos para solucionar esto están en curso.

El Consejo de Contingencia de Gibraltar volverá a reunirse a las 12:00 horas, o antes si es necesario, en el número 6 de Convent Place.

Evaluación de las playas

Little Bay - No se ha informado de nuevos depósitos de hidrocarburos. Bandera roja debido a las operaciones de limpieza en curso a lo largo de la costa.

Camp Bay - No se ha informado de nuevos depósitos de hidrocarburos. Bandera amarilla.

Sandy Bay - Algunas manchas de petróleo en los espigones y pequeñas manchas dispersas a lo largo de la playa principal. Próxima evaluación sobre bandera a las 11h.

Catalan Bay - Barrera desplazada y en la costa. Pequeña mancha en la costa. Próxima evaluación sobre bandera a las 11h.

Playa de Levante - No se ha informado de la presencia de petróleo. Bandera amarilla.

Playa de Poniente - No se ha informado de la existencia de depósitos de hidrocarburos. Bandera amarilla.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 630/2022

Date: 5th September 2022

OS 35 – Overnight Update

Overnight work has continued onboard the vessel.

The situations in both the Engine Room and Cargo Hold 5 remain stable.

REMOVING FUEL

Pumping operations continued, further reducing the amount of oil onboard the vessel.

Operations concentrated on Engine Room Lub tanks, all of which have now been pumped out.

HIGH WINDS AFFECT BOOMS

High wind conditions created difficulties for the response teams on site, and have particularly affected booms.

The second boom around the vessel has been displaced but not damaged.

Similarly, the boom at Catalan Bay has also been displaced with some parts of the boom reaching shore. Works to tackle this are ongoing.

The Gibraltar Contingency Council will reconvene at 12:00pm, or earlier if required, at No 6 Convent Place.

BEACHES ASSESSMENT

Little Bay - No new oil reported. Red flag due to ongoing cleanup operations along shoreline.

Camp Bay - No new oil reported. Yellow flag.



Sandy Bay - Some oil patches on groynes and small patches scattered along main beach. Next assessment re: flag at 11am.

Catalan Bay - Boom displaced and on the shoreline. Small sheen patch offshore. Next assessment re: flag at 11am.

Eastern beach - No oil reported. Yellow flag.

Western Beach - No oil reported. Yellow flag.

ENDS