



## COMUNICADO

### *Gobierno de Gibraltar*

### **Actualización sobre el Grupo de Coordinación de Rescate del OS 35**

Gibraltar, 7 de septiembre de 2022

El Grupo de Coordinación de Rescate del OS 35 se ha reunido por primera vez esta tarde en el número 6 de Convent Place. La reunión estuvo presidida por el Ministro del Puerto, Vijay Daryanani, y contó con la presencia del Capitán del Puerto y de representantes de los departamentos y organismos pertinentes.

#### **Actualización de la situación**

La situación a bordo del buque es estable, sin novedades significativas, y continúan las operaciones de limpieza y recuperación.

El buque MULTICAT NERO, que cuenta con dos grúas muy grandes y considerable espacio de cubierta, está trabajando para retirar los residuos no líquidos y otros elementos potencialmente contaminantes. Desde que comenzó a operar, ha descargado 51 grandes costales cargados con artículos sueltos y pintura y recogido 22 bidones, colchones y 10 bolsas de residuos oleosos.

El equipo de salvamento ha comenzado a vaciar el almacén frigorífico y las provisiones.

#### **Bombeo**

Los Tanques 2 Babor y Estribor se están preparando para una operación de eliminación mañana de los residuos restantes, en la medida de lo posible.

Se están realizando más pruebas en el Tanque 1 Centro Estribor para comprobar la presencia de combustible residual extraíble. Las pruebas realizadas en todas las demás partes del Tanque 1 no han revelado presencia de combustible extraíble.

Se están llevando a cabo tareas para consolidar el inventario de combustible restante almacenado en depósitos pequeños en el tanque de gasóleo previamente vaciado para su retirada del buque.

#### **Capas flotantes de vertido**

Como se esperaba, hay una ligera cantidad de velo a la deriva fuera de la segunda barrera, pero todo indica que se ha reducido significativamente.

La limpieza sigue en dos puntos de la cubierta del OS 35, en el interior de ambas barreras y en la formación en J en Levante.



### COMUNICADO

#### **Esta noche se reanudarán las operaciones en el puerto no relacionadas con el abastecimiento de combustible**

El Capitán del Puerto considera que pueden reanudarse esta noche las operaciones no relacionadas con el suministro de combustible en el Puerto de Gibraltar, en el marco de una reapertura escalonada del Puerto.

#### **Playas**

No hay nuevas informaciones sobre la llegada a la costa de más residuos del vertido. La barrera de Sandy Bay se reparará y se le añadirán otros 25 metros, lo que permitirá sellar la playa.

En las próximas 24 horas, se desplegará en Little Bay una barrera híbrida de 100 metros con propiedades tanto absorbentes como de cortina, que proporcionará más protección a las tomas de agua de AquaGib.

Equipos especializados de Oil Spill Response Limited (OSRL), junto con la empresa pública GJBS y con el apoyo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, han llevado a cabo una operación de limpieza en la Cueva de Gorham.

OSRL sigue realizando estudios y evaluaciones de las playas y el litoral.

El Grupo de Coordinación de Rescate volverá a reunirse mañana a las 14:00 horas.

#### **Notas a redactores:**

**Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

## PRESS RELEASE

No: 649/2022

Date: 7th September 2022

---

### **OS 35 Recovery Coordination Group Update**

The OS 35 Recovery Coordination Group met for the first time this afternoon at No 6 Convent Place. The meeting was chaired by Minister for the Port Vijay Daryanani and was attended by the Captain of the Port and representatives from stakeholder departments and agencies.

#### SITUATION UPDATE

The situation onboard the vessel is stable, with no significant developments and operations ongoing.

The vessel MULTICAT NERO, which has 2 very large cranes and sizeable deck space) is working to remove non-liquid waste and other items that are potential future contaminants. Since it became operational, it has offloaded 51 big bags with collected loose items and paint, 22 drums, mattresses and 10 oily waste bags.

The salvage team has commenced clearing the cold store and provisions.

#### PUMPING

Tanks 2 port and starboard are being prepared for an operation to remove remaining residues, in so far as this is possible, tomorrow.

Further tests are being conducted on Tank 1 centre starboard to investigate the presence of any extractable residual fuel. Tests to all other parts of tank 1 have not revealed the presence of extractable fuel.

Works are ongoing to consolidate the remaining oil inventory stored in small tanks into the previously emptied diesel tank for removal from the vessel.



## FREE FLOATING SHEEN

As expected, there is some light sheening outside the second boom but all indications are that the amount of free floating sheen is significantly reduced.

Skimming is ongoing at 2 locations on the OS 35's deck, inside both booms and in J formation on the Eastside.

## NON-BUNKERING PORT OPERATIONS TO RESUME TONIGHT

The Captain of the Port is satisfied that non-bunkering operations at the Gibraltar Port can resume tonight, as part of a scaled re-opening of the Port.

## BEACHES

There are no new reports of significant sheen coming in to shore.

The boom at Sandy Bay will be repaired, with the addition of a further 25 metres, which will allow the beach to be sealed.

A 100m hybrid boom with properties of both curtain and sorbent boom will be deployed at Little Bay over the next 24 hours, which will provide further protection to the AquaGib water intake inlets.

Specialist OSRL teams, together with GJBS and technical support from the Department of Environment, have conducted a cleanup operation at at Gorham's Cave.

OSRL continue to conduct surveys and assessments of the beaches and coastline.

The Recovery Coordination Group will reconvene tomorrow at 2pm.

ENDS