



## COMUNICADO

### ***Gobierno de Gibraltar***

## **Actualización del Grupo de Coordinación de la Recuperación del OS 35**

Gibraltar, 8 de septiembre de 2022

El Grupo de Coordinación del Rescate del OS 35 se ha reunido esta tarde en el número 6 de Convent Place. La reunión ha sido presidida por el Ministro del Puerto, Vijay Daryanani, y ha contado con la presencia del Capitán del Puerto y de representantes de los departamentos y organismos interesados.

### **Actualización de la situación**

La situación a bordo del buque es estable, sin novedades significativas y con las operaciones en curso.

### **Capa flotante de vertido**

Como se esperaba, hay un ligero velo fuera de la segunda barrera, pero todo indica que la cantidad de velo flotante sigue siendo significativamente reducida.

La estrategia de contención desplegada en torno al OS 35 continúa con buenos progresos. A lo largo del día se han llevado a cabo con éxito las operaciones de desnatado, y varias embarcaciones de servicio han trabajado para contener cualquier velo dentro de la segunda barrera.

Además, dos lanchas con formación J y una lancha con barreras absorbentes han estado operativas desde primera hora de la mañana para hacer frente a cualquier velo fuera de la zona de contención.

El equipo de rescate sigue limpiando el buque de todo material que pueda contaminar ulteriormente.

### **Descarga**

El MULTI CAT NERO soltó amarras con 5 costales llenos de productos químicos y otros residuos domésticos que fueron recogidos ayer.

Un segundo remolcador del puerto estaba en el lugar para ayudar al ASTERIAS a llegar al costado del buque OS 35.

### **Operaciones portuarias**

La Capitanía del Puerto ha adoptado un enfoque escalonado en la reapertura del Puerto para permitir las operaciones no relacionadas con el abastecimiento de combustible a partir de ayer por la tarde.

### **Playas**

Los esfuerzos de limpieza se han centrado en Sandy Bay, Little Bay y Camp Bay.



### COMUNICADO

Los glóbulos de petróleo encontrados esta mañana en Sandy Bay se han limpiado, aunque quedan algunos restos de petróleo en los espigones exteriores. Una parte de la costa de Little Bay será acordonada al público, ya que todavía hay una cantidad considerable de rocas cubiertas de petróleo.

La barrera colocada en Catalan Bay se ha acortado para mitigar las posibilidades de que la barrera llegue a la costa si el tiempo empeora durante el fin de semana.

El Grupo de Coordinación del Rescate volverá a reunirse mañana.

#### **Nota a redactores:**

**Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

## PRESS RELEASE

No: 657/2022

Date: 8th September 2022

---

### **OS 35 Recovery Coordination Group Update**

The OS 35 Recovery Coordination Group met this afternoon at No 6 Convent Place. The meeting was chaired by Minister for the Port Vijay Daryanani and was attended by the Captain of the Port and representatives from stakeholder departments and agencies.

#### **SITUATION UPDATE**

The situation onboard the vessel is stable, with no significant developments and operations ongoing.

#### **FREE FLOATING SHEEN**

As expected, there is some light sheening outside the second boom but all indications are that the amount of free floating sheen is still significantly reduced.

The containment strategy deployed around OS 35 continues with good progress. Successful skimming operations have been taking place throughout the day, with several service craft working to contain any sheening within the second boom.

Additionally, two launches with J formation and a launch with sorbent booms have been operational since early morning to tackle any sheen outside the containment zone.

The salvage team continues clearing the vessel of any materials that could contaminate further.

#### **OFFLOADING**

The MULTI CAT NERO cast off with 5 bags full of chemicals and other household garbage which was collected yesterday.

A second port tug was on site to assist the ASTERIAS to come alongside the OS 35 vessel.

#### **PORT OPERATIONS**

The Captain of the Port has adopted a staggered approach in the reopening of the Port to allow non-bunkering operations as of yesterday evening.



## **BEACHES**

Clean-up efforts have focused on Sandy Bay, Little Bay and Camp Bay.

The oil globules found at Sandy Bay this morning have been cleared with some oil remaining on the outer groins. A section of the shoreline at Little Bay will be cordoned off to the public as there is still a considerable amount of rocks covered in oil.

The boom in place at Catalan Bay has been shortened to mitigate the chances of the boom washing up on the shore if the weather turns for worse over the course of the weekend.

The Recovery Coordination Group will reconvene tomorrow.

**ENDS**