



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Actualización del OS 35 — Se retira la barrera para su reparación

Gibraltar, 07 de octubre de 2022

El Capitán del Puerto, John Ghio, ha informado al Grupo de Coordinación de Rescate, presidido por el Ministro del Puerto Vijay Daryanani, sobre la situación respecto al buque OS 35.

La barrera necesita reparaciones

El Capitán del Puerto ha confirmado que la barrera que rodea al buque ha resultado dañada por una marejada inesperada y la sección dañada en el lado de estribor del buque tendrá que retirarse y repararse.

Por ello, será retirada, reparada y colocada de nuevo tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan. Actualmente esto no es posible, pero podría serlo a lo largo del fin de semana.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA) y los organismos asociados vigilan constantemente la situación en el lugar de los hechos y el Capitán del Puerto sigue manteniendo reuniones periódicas con los rescatadores.

La GPA aumentará el uso de sus activos en el lugar esta noche y mañana por la mañana para tratar de disipar en la medida de lo posible cualquier vertido que pueda escapar del buque.

Progresos en Seven Sisters

El Departamento de Medio Ambiente sigue realizando evaluaciones diarias de la costa, junto con Oil Spill Response Limited (OSRL).

No se han registrado nuevas informaciones sobre manchas de petróleo en la costa de Gibraltar.

La operación de limpieza en Seven Sisters avanza a buen ritmo y continuará a lo largo del fin de semana, con una evaluación de la zona prevista para el lunes por la mañana.



INFOGIBRALTAR

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GIBRALTAR

COMUNICADO

Notas a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, contacte con
Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 741/2022

Date: 7th October 2022

OS 35 Update – Boom removed for repairs

The Captain of the Port has briefed the Recovery Coordination Group, chaired by Minister for the Port Vijay Daryanani, on the current situation regarding the OS 35.

BOOM REQUIRES REPAIR

The Captain of the Port has confirmed that the boom that surrounds the vessel has been damaged by unexpected swells and the damaged section on the starboard side of the vessel will have to be removed and repaired.

The boom will be removed, repaired and replaced as soon as weather conditions allow. This is not currently possible but may be possible over the course of the weekend.

The Gibraltar Port Authority and partner agencies are constantly monitoring the situation on scene, and the Captain of the Port continues to conduct regular meetings with the salvors.

The GPA will increase its use of assets on scene tonight and tomorrow morning to try and dissipate as far as possible any sheening that may escape the vessel.

PROGRESS AT SEVEN SISTERS

The Department of the Environment continue to conduct regular shoreline assessments, in conjunction with OSRL.

There have been no new reports of sheening or oiling on Gibraltar's coastline.

The cleanup operation at Seven Sisters is progressing well and will continue over the course of the weekend, with an assessment of the area planned for Monday morning.

ENDS