



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Un fallo de software provoca el cierre temporal del túnel de Kingsway en dirección sur

Gibraltar, 6 de abril de 2023

Anoche a las 23.32 horas, los sistemas de seguridad del túnel en dirección sur de Kingsway experimentaron un fallo de software.

Como consecuencia, las barreras del túnel en dirección sur se cerraron automáticamente como medida de seguridad, impidiendo el acceso a los vehículos que circulaban desde Eastgate hacia Devil's Tower Road.

El túnel en dirección norte permaneció abierto al tráfico de vehículos en todo momento. El paso subterráneo para peatones tampoco se vio afectado.

El Gobierno entiende que la Policía Real de Gibraltar solicitó que el Ministerio de Defensa abriera temporalmente el cruce de la pista en Winston Churchill Avenue al tráfico de vehículos en dirección sur, como medida de contingencia para minimizar la interrupción del flujo de tráfico mientras se investigaban los problemas que afectaban a los Sistemas de Seguridad del Túnel, y dado que no había vuelos operando en ese momento.

La Sala de Control del Túnel envió inmediatamente a técnicos y personal especializado para resolver el problema y el paso en dirección sur se reabrió a las 00.25 horas. Poco después se volvió a cerrar al tráfico rodado el paso de la pista de la avenida Winston Churchill.

Kingsway está bajo vigilancia constante las 24 horas del día por parte de la Sala de Control del Túnel, y su personal está específicamente formado para gestionar cualquier problema que pueda surgir.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 217/2023

Date: 5th April 2023

Software failure results in temporary closure of southbound bore at Kingsway

Last night at 2332hrs the Tunnel Safety Systems on the southbound bore at Kingsway experienced a software failure.

As a result, the barriers on the southbound bore closed automatically as a safety measure, denying access to vehicles travelling from Eastgate towards Devil's Tower Road.

The northbound bore remained open to vehicular traffic throughout. The pedestrian subway was also unaffected.

The Government understands that the Royal Gibraltar Police requested that the MoD temporarily open the runway crossing at Winston Churchill Avenue to southbound vehicular traffic, as a contingency measure to minimise the disruption to traffic flow whilst the issues affecting the Tunnel Safety Systems were investigated, and given there were no flights operating at that time.

Specialist technicians and staff were immediately deployed by the Tunnel Control Room to resolve the issue and the southbound bore was reopened at 0025. The runway crossing at Winston Churchill Avenue was again closed to vehicular traffic shortly afterwards.

Kingsway is under constant, 24-hour surveillance by the Tunnel Control Room, and its staff are specifically trained to manage any issues that may arise.

ENDS