



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

El granelero OS 35 se mantiene estable - Actualización a las 07:00 horas - 30.08.22

Gibraltar, 30 de agosto de 2022

La situación del granelero OS 35 se ha mantenido estable durante la noche. No se han producido novedades significativas.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority – GPA) permanece activa en la zona y está revisando continuamente todos los aspectos de la situación.

En la actualidad, hay unos 400 metros de barrera de protección listos para ser desplegados alrededor del buque en caso de derrame de petróleo.

La GPA ha emitido un aviso a los navegantes con una zona de exclusión de 200 metros alrededor del OS 35.

Todas las operaciones portuarias fueron suspendidas por la GPA durante las etapas iniciales de la operación durante aproximadamente 4 horas, pero el puerto de Gibraltar ya ha reabierto completamente su actividad.

La cooperación con el Puerto de Algeciras continúa, y se está considerando el despliegue de activos del Puerto de Algeciras (Salvamento Marítimo).

A lo largo de la mañana se emitirá una nueva actualización.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 594/2022

Date: 30th August 2022

OS 35 Bulk Carrier remains stable - 0700hrs UPDATE - 30.08.22

The situation with the Bulk Carrier OS 35 has remained stable overnight. There have been no significant developments.

The Gibraltar Port Authority remains at the scene and is continuously reviewing all aspects of the situation.

Approximately 400 metres of boom are now readily available on scene ready to be deployed around the vessel in the event of an oil spill.

A notice to mariners has been issued by the GPA with a 200m exclusion zone already in place around the OS 35.

All port operations were suspended by the GPA during the initial stages of the operation for approximately 4 hours and the Gibraltar Port has now fully reopened for all activity.

The cooperation with the Algeciras Port continues, with the deployment of assets from Algeciras Port (Salvamento Maritimo) being considered.

A further update will be issued during the course of the morning.

Note to Editors

A copy of the Local Notice to Mariners (No26 of 2022) is attached.

ENDS