



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Actualización sobre la situación del agua – 2 de septiembre de 2022

Gibraltar, 2 de septiembre de 2022

El Grupo de Coordinación Estratégica, presidido por el Viceministro Principal, Joseph García, se ha reunido esta mañana para debatir los últimos acontecimientos relacionados con la producción de agua y los efectos del incidente del buque OS 35 en nuestra infraestructura hídrica.

La situación del agua en toda la red de AquaGib sigue estable y todas las plantas de ósmosis inversa funcionan a pleno rendimiento. Sin embargo, es necesario mantener la sensatez en cuanto al consumo de agua, ya que AquaGib sigue ayudando al Ministerio de Defensa con el suministro de agua mientras éste resuelve un problema con una de sus bombas. Por lo tanto, se mantendrán las restricciones para los grandes consumidores y la situación se revisará de nuevo el lunes.

AquaGib está colaborando estrechamente con la Autoridad Portuaria para asegurar la zona de Little Bay donde está instalada una de las tomas de agua de mar. Por lo general, los residuos flotantes del vertido no son un problema para las tomas de agua, ya que éstas se sitúan suficientemente por debajo de la superficie. Sin embargo, como medida de precaución adicional se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

- ya se ha instalado una barrera absorbente rectangular,
- hay también una línea adicional de barreras absorbentes en la línea de boyas de la playa,
- hay una lancha encargada en exclusiva de recoger el vertido, que se encuentra en la zona de Little Bay,
- y barreras absorbentes en el interior del depósito de Beefsteak para evitar que el combustible se transfiera a la planta de ósmosis inversa de Governor's Cottage.

Se recuerda a los ciudadanos que deben notificar cualquier fuga de agua potable a la línea de ayuda de emergencia de AquaGib, activa las 24 horas del día, en el número (+350) 20073659.

Se ha programado una nueva reunión del Grupo de Coordinación Estratégica para el lunes por la tarde, y después el Gobierno espera publicar una actualización, o antes si fuera necesario.



COMUNICADO

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/@InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 616/2022

Date: 2nd September 2022

Water situation update – 2nd September 2022

The Strategic Coordinating Group, chaired by Deputy Chief Minister, Dr Joseph Garcia, met this morning to discuss the latest development regarding water production and the effects of the OS 35 vessel incident to our water infrastructure.

The water situation across the AquaGib network remains stable with all Reverse Osmosis Plants working at full capacity. However, there is a need to remain sensible with water consumption as AquaGib continues to assist the MOD with the supply of water whilst they resolve an issue with one of their pumps. Therefore, restrictions will remain in place for high consumers with the situation being reviewed again on Monday.

AquaGib is working closely with the Port Authority to secure the area of Little Bay where one of the seawater intakes are installed. Generally, surface oil is not a problem for the water intakes as the intake inlets are sufficiently below the surface. However, as an extra precaution the following measures have been put in place:

- A square sorbent boom formation already in place,
- an additional layer of sorbents at the beach buoys line,
- a launch tasked solely with actively tackling the sheening, which is in the area of Little Bay.
- and absorbent booms inside the Beefsteak reservoir to prevent any oil from being transferred to the Governor's Cottage Reverse Osmosis plant.

Members of the public are reminded that any potable water leaks should be reported to the AquaGib 24-hour emergency helpline on 20073659.

A further meeting of the Strategic Coordinating Group has been scheduled for Monday afternoon with the Government expecting to issue an update thereafter or earlier if required.

ENDS