



## COMUNICADO

### *Gobierno de Gibraltar*

#### **OS 35 - Actualización 08:00 horas**

Gibraltar, 4 de septiembre de 2022

Durante la noche la situación a bordo del buque OS 35 se ha mantenido estable. Se ha realizado un bombeo continuo de combustible desde el Tanque 1 Centro Estribor hasta las primeras horas de la mañana.

Aunque el buque no puede operar su propia maquinaria, la situación en la sala de máquinas se ha mantenido estable durante la noche.

Durante toda la noche se ha realizado un seguimiento continuo que ha incluido la toma de imágenes térmicas con drones y desde tierra.

Tras una evaluación del Ministerio de Medio Ambiente de las playas de Gibraltar, se ha recomendado la bandera roja sólo en Little Bay por ahora.

El Gobierno continuará informando al público sobre cualquier novedad a lo largo de la mañana y el Consejo de Contingencia de Gibraltar se reunirá virtualmente a las 12:00 horas.

#### **Nota a redactores:**

**Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

## PRESS RELEASE

No: 626/2022

Date: 4th September 2022

---

### **OS 35 – Overnight Update**

Overnight the situation onboard the OS 35 vessel has remained stable. Continuous pumping out of fuel from Tank 1 Centre Starboard has taken place until the early hours of the morning.

Although the vessel is unable to operate its own machinery, the situation in the engine room has remained stable overnight.

Continuous monitoring has been in place throughout the night including drone and land based thermal imaging.

Following an assessment by the Ministry of Environment of Gibraltar's beaches, a Red Flag has been recommended only at Little Bay for now.

HMGoG will continue to inform the public on any updates throughout the course of the morning and the Gibraltar Contingency Council will convene virtually at 12pm.

**ENDS**