



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

Actualización del OS 35 — Se vuelve a instalar la barrera alrededor del buque

Gibraltar, 11 de octubre de 2022

El Capitán del Puerto, John Ghio, ha informado al Grupo de Coordinación de Rescate, presidido por el Ministro del Puerto Vijay Daryanani, sobre la situación respecto al buque OS 35 después del fuerte oleaje experimentado durante el fin de semana.

Se ha vuelto a instalar la barrera protectora

La parte de la barrera que se había retirado antes del fin de semana ha sido reparada y vuelta a colocar en su lugar con éxito.

Durante el fin de semana, sólo se produjeron ligeros vertidos de residuos desde la embarcación. La Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA) y los organismos asociados presentes en la zona disiparon eficazmente las manchas antes de que llegaran a la costa o pasaran más allá de Europa Point.

Medio ambiente

No ha habido más informaciones sobre vertidos de petróleo en el litoral de Gibraltar, y el Departamento de Medio Ambiente sigue realizando frecuentes evaluaciones de la costa junto con Oil Spill Response Limited (OSRL).

Las labores de limpieza en Seven Sisters avanzan a buen ritmo y la situación en la zona ha mejorado considerablemente. El Departamento de Medio Ambiente y OSRL seguirán trabajando para limpiar las manchas de petróleo restantes en Seven Sisters durante el resto de la semana.

Notas a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 756/2022

Date: 11th October 2022

OS 35 – Boom around vessel redeployed

The Captain of the Port updated the Recovery Coordination Group, chaired by Minister for the Port Vijay Daryanani, on the situation regarding the OS 35 after the swells experienced over the weekend.

BOOM REDEPLOYED

The part of the boom that was removed before the weekend has been repaired and successfully replaced.

Over the weekend, only light sheening escaped the vessel. The GPA and partner assets in the area effectively dissipated this before it was able to reach the coastline or passed Europa Point.

ENVIRONMENT

There have been no further reports of oiling on Gibraltar's coastline, and the Department of Environment continue to conduct frequent shoreline assessments in conjunction with OSRL.

The cleanup efforts at Seven Sisters are progressing well, with the situation in the area significantly improved. The Department of Environment and OSRL will continue to work to cleanup remaining oil patches at Seven Sisters through the remainder of the week.

ENDS