



COMUNICADO

Gobierno de Gibraltar

La Capitanía Marítima responde a un vertido de petróleo en la bahía

Gibraltar, 1 de agosto de 2023

La Capitanía Marítima ha suspendido esta mañana las operaciones en el puerto de Gibraltar tras producirse un vertido de fuel en la bahía.

La Autoridad Portuaria de Gibraltar ha puesto en marcha su plan de contingencia para vertidos de petróleo junto con el Departamento de Medio Ambiente y actualmente se están llevando a cabo operaciones de respuesta. Las autoridades españolas ya han sido notificadas de lo ocurrido en el marco del procedimiento automático.

El incidente se produjo aproximadamente a las 08:22 horas, en la parte sur del Fondeadero de Poniente (Western Anchorage), cuando un buque, el Gas Venus, que recibía combustible experimentó un desbordamiento de sus tanques. Todavía no se ha cuantificado la cantidad de petróleo.

El Departamento de Medio Ambiente sigue de cerca la evolución de la situación y los socorristas están en alerta por si se detectara petróleo en la costa occidental. Se ha izado la bandera roja en Camp Bay y en Little Bay, ya que se espera que algo de fuel llegue a la costa en estas zonas. Se insta a los bañistas a ser precavidos, aunque en las playas vean la bandera amarilla.

También se recomienda precaución a quienes naveguen en embarcaciones de recreo y a quienes pesquen desde un barco o desde la orilla.

Se facilitará más información a medida que vaya estando disponible.



COMUNICADO

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, contacte con
Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)

PRESS RELEASE

No: 512/2023

Date: 1st August 2023

Port responds to oil spill incident in bay

The Captain of the Port has suspended operations at the Gibraltar Port this morning following an oil spill incident in the bay.

The Gibraltar Port Authority has initiated its oil spill contingency plan in conjunction with the Department of Environment and response operations are currently underway. Spanish authorities have been notified as part of the automatic procedure.

The incident occurred at approximately 8:22am in the southern part of the Western Anchorage, when a vessel taking bunkers experienced an overflow of its tanks. The quantities of oil are currently unquantified.

The Department of Environment are closely monitoring developments and lifeguards are on alert for oil on the Western shoreline. Red flags are flying at Camp Bay and Little Bay as it is expected that some oil will reach the shore in these areas. Bathers are urged to be cautious even if Yellow flags are flying.

Caution is also advised for those at sea on pleasure boats and when fishing from a boat or from shore.

Further information will be provided as it becomes available.

ENDS